

Dodávateľ:	Bio G, spol. s r.o. Elektrárenská 12092 831 04 Bratislava OR OS BA I. vložka č. 13217/B Tel.: +421 2 455 263 79 Fax: E-mail: objednavky@biog.sk	Faktúra číslo:	22059
IČO: 34123415 DIČ: 2020361222 IČ DPH: SK2020361222		Č.obj. odberateľa: 2022-81/0244 Číslo internej obj.: 16220017 DL: 2205181 Vystavil(a): Miroslav Ševčík	
Peňažný ústav:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.	Dátum dodania: 07.07.2022	
Číslo účtu IBAN:	SK9411110000006603869001	Dátum vystavenia: 14.07.2022	
SWIFT (BIC): UNCRSKBX		Dátum splatnosti: 28.07.2022	
Konštantný symbol: 0008		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
Variabilný symbol: 22059			
Odberateľ - Miesto dodania	Odberateľ - Fakturačná adresa		
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Ing. Vaverková 037/6941227 OKB, Kláštorská 134 949 88 Nitra	Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra IČO : 37971832 IČ DPH: SK2021877792 DIČ: 2021877792		


Katalógové číslo	Pôvodné kat. číslo	Popis	Množ.	M.J	Jedn. cena bez DPH	Zľava %	DPH %	Jedn. cena s DPH	Čiastka s DPH
------------------	--------------------	-------	-------	-----	--------------------	---------	-------	------------------	---------------

Servis pre prístroj: Biolis 24i, SN 2301080709
P/051/2022

20-27-0488F		Drain Tube Set (7 pcs)	0,450	BAL	117,83		20	141,40	63,63
20-27-0488F		Drain Tube Set (7 pcs)	0,550	BAL	117,83		20	141,40	77,77
		Servisný výkon - Ing. Imro Igor	2,000	hod	65,00		20	78,00	156,00
		Dopravné	182,00	km	0,45		20	0,54	98,28

Spolu s DPH:
395,68

Sadzba DPH: 20,00% Základ: 329,73 EUR Daň: 65,95 EUR Spolu: 395,68 EUR

Na úhradu: 395,68 EUR

 Bio G, spol. s r.o. ©
 Elektrárenská 12092
 831 04 Bratislava
 IČO: 34 1234 15
 IČ DPH: SK2020361222



V prípade omeškania platby Vám budeme účtovať za každý deň omeškania úroky z fakturovanej ceny vo výške podľa aktuálne platných právnych predpisov, ak nie je dohodnuté inak.

Pracovný výkaz

Zákazník	Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 94988 Nitra-Zobor IČO:37971832	Číslo zákazky:	P/051/2022
		Kategória SH:	Pozáručná oprava
		Typ zákazky:	DSSP
		Technik:	IMRO Igor
Cenová ponuka:		Ukončené:	4. Vyriešené

ZARIADENIA

Názov	Výrobné číslo	Výrobca	Druh zariadenia
Biolis 24i Premium	2301080709	Tokyo Boeki	

Popis problému:


PRÁCA				
Začiatok	Koniec	Trvanie	Cesta	Technik
06.07.2022 10:30	06.07.2022 12:30	2 h	182 km	IMRO Igor
Opticky senzor pod elektrodami zhrdzavel. Vymena celeho bloku elektrod s dvomi snímacmi horny a dolny. Vymena hadiciek do ISE okrem odpadovej. Testovanie OK				

FA: 22059

ZOZNAM DODANÝCH NÁHRADNÝCH DIELOV

	Katalógové číslo	Popis dielu	Počet	Poznámka
1	20-27-0488F	Drain Tube Set (7 pcs)	1 BAL	

Zákazník berie na vedomie a svojím podpisom potvrdzuje, že použité náhradné diely a spotrebný materiál su v prípade mimozáručných opráv majetkom Bio G s.r.o. až do zaplattenia faktúry, a v prípade nedodržania platobných podmienok môžu byť demontované a odobraté. Ceny a sadzby uvedené v tomto výkaze sú bez DPH. Uvedený čas je v hodinách. Potvrdzujeme správnosť údajov v pracovnom výkaze:

Prevzal	Funkcia	Telefón	Email
Vaverková Gabriela		+421908756138	vaverkova@snozbor.sk
07.07.2022	 Bio G, spol. s r.o. © Elektrárenská 12092 831 04 Bratislava IČO: 37971832 IČ DPH: SK2003361222		