

GU SLOVENSKO, s.r.o. | SK-95141 Lužianky

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134
949 01 Nitra

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra	
Dátum	
- 4. 08. 2022	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prilohy	Vybavuje <i>J.Latecka</i>



GU SLOVENSKO, s.r.o.
Priem. park Nitra-Sever
Dolné Hony 24
SK-951 41 Lužianky
Tel. +421 37 28525 00
office@g-u.sk
www.g-u.com

Faktúra Daňový doklad 652446896

Dátum: 02.08.2022 Strana: 1 / 1

IC DPH: SK202187792


Odberateľ/Oblasť	Číslo objednávky	Dodací list	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Konšt. symbol	IČO
503052 / 52A			01.08.2022	01.09.2022	0008	37971832

Zasielame Vám faktúru za vykonané servisné práce na automatických dverách na podklade servisného listu zo dňa 01.08.2022 sl-2-010822-1

Prijemca: Špecializovaná nemocnica ,949 01 Nitra
Komp.pracovník: Juraj Latecka, ,juraj.latecka@g-u.sk,
Údaje o objekte: Liečebný ústav Zobor , Kláštorská, Nitra

Poz. Číslo DL / Pozícia	Množstvo/MJ	Objednávacie číslo Označenie	CJ	Cena/CJ netto	Hodnota netto	Sadzba DPH %	Suma DPH	Spolu s DPH v EUR
0010 / 0000	1 HOD	A-D000160 Cena práce serv.technika za hodinu	1	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00
					Produktová skupina: 8Z			
0020 / 0000	1 ZST	A-D000999 Dopravný paušál	1	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
					Produktová skupina: 8Z			
Spolu v EUR:					55,00	0,00	0,00	55,00
Zúčtované zálohy v EUR					0,00		0,00	0,00
K úhrade v EUR								55,00

Platobné podmienky: do 30 dní bez skonta
Prenesenie daňovej povinnosti.

GU SLOVENSKO, s.r.o. 
Priemyselný park Nitra - sever
Dolné Hony 24
SK-951 41 Lužianky
Tel. +421 37 285 25 00
IČO: 35793708 DIČ: 2020223359

Náskok so systémom



Servisná správa

- Montáž Údržba Porucha
 Uved. do prev. Demontáž Pohotovosť - príplatok



GU SLOVENSKO, s.r.o.
Dolné Hony 24
951 41 Lužianky

Tel.: 0850 700 055
servis@g-u.sk
www.automatickedvere.sk

Údaje o objekte:

Meno/Firma: Nemocnica sv. Svorada

Ulica: _____

PSČ/Mesto: Nitra

Telefón: _____

Informácie o objednávke:

Číslo správy: 4-010822-6 Umiestnenie: Par. II Hl. vchod

Č. zariadenia: _____ Typ/Výrobca: GU

Materiál	Popis	Artiklové číslo	Sklad	Množstvo
1	Dopravný paušál	A-D000999		
2	Servisná hodina technika	A-D000160		1
3				
4				
5				
6				
7				

Príčina/Opatrenie:

1 = Nastavenie 2 = Výmena 3 = Kontrola 4 = Oprava

<input checked="" type="checkbox"/> Riadiaca jednotka	<input checked="" type="checkbox"/> Ovládanie			
<input type="checkbox"/> Zámok/Uzamykanie	<input type="checkbox"/> Celok-Motor s prevod.			
<input type="checkbox"/> Záložný zdroj	<input type="checkbox"/> Ozubený remeň			

iné Príčiny/Opatrenia:

iné:

- Opatrenie Cudzie zavinenie Vlámánie Zariadenie skontrolované, nezistená chyba
 Záruka / Kulancia Nesprávna obsluha Vandalizmus

Počet cyklov: _____

iné: _____

Prehliadka prevedená podľa predpisu, odporúčania výrobcu, ako aj zmluvne dohodnutých podmienok.

Zariadenie bolo v čase prehliadky v bezchybnom stave, bezpečnostné zariadenia funkčné a účinné.

Zariadenie vzhľadom na rok výroby nespĺňa aktuálne bezpečnostné požiadavky

Zariadenie môže byť do odstránenia väd prevádzkované:

Áno Nie, neodporúča sa

Vadný materiál ponechaný zákazníkovi:

Áno Nie

Zákazník informovaný o cene dielov:

Áno (Cena _____ EUR)

Nie

CP / súhlas s opravou na mieste

Kontaktná osoba: _____

Poslať cenovú ponuku

Poznámky:

Oprava kontaktov pre núdzové otvorenie
AD sú funkčné - dvere sú opotrebované, treba zvažovať výmenu.

Práce prevedené dňa 1.9.2022

Technik/Meno: I. Fúška

Zákazník: _____

Podpis: _____

Podpis: _____

SERVISNÁ LINKA 0850 700 055

servis@g-u.sk